

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年3月	TKG-FRR90S2	アルミ平	FRR90-7121410
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
438,318km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,200 mm 幅: 2,360 mm 高: 690 mm 門高: 590 mm

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	ハロゲン フォグランプ左不灯
オイル漏れ	○	ミッション継ぎ目、P CVフィルター	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	前：左割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左カパーキズ有り
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リッターダ	/							
デフ						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本、キャブ内汚れ、灰皿ポケット補修有り、両サイドバンパー変形。





記録簿 無 ( )

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
4	5	5	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	9	—			225/80R17.5	—	

素材：スチール      備考：スタッドレス、リア再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	ハブコ	1708 「129」	平成30年
【備考】丸カンフック5対、ロープフック右13箇所、左14箇所、後3箇所			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------