

【備考】左側スコップホルダー、ほうき差し、左右リヤフェンダー曲がり

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	フィラハウジング、ブ レッシュススイッチ廻り、にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水回収	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタダー	/	
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板
キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン フォグ付き
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	アンダーミラー、キ ャップ欠損
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
バウステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール TOL
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 エンジンキー3本(7/31スペアキー車載済み河野さん)、突入防止装置左コーナープロテクター欠損

記録簿 有 (H26/11~R6/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			205/70R16	205/70R16		
—	—			—	—		
5	6	3	4	205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		4	—	スベア		205/70R16	—
素材：スチール				備考：			

素材：スチール 備考：

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------