

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年3月	QPG-FW1EXEG	アルミウイング	FW1EXE-12518
走行	馬力	シフト		ブレーキ
908,666km	380PS/279KW	セミア/T	プロシフト 12速	エア
		長: 9,660 mm	幅: 2,380 mm	高: 2,670 mm
		mm		mm 門高: 2,580 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		電装関係		キャビン	
点検項目	結果	点検項目	結果	点検項目	結果
異音	◎	エアコン	◎	シート	○
オイル混入	◎	スターター	◎	へたり、タバコ穴、 擦れ	
オイル漏れ	○	オルタネーター	◎	ヘッドライト	◎
		P/W(運転席)	◎	フォグ付き	
		P/W(助手席)	◎	ウィンカー	◎
		坂道発進装置	◎	ワイパー	◎
		異音ランプ	◎	ミラー	○
		オーディオ	○	左ミラーカバー擦れ	
		バックカメラ	◎		
		電格ミラー	◎	走行関係	
		ETC	/	点検項目	結果
		タコグラフ	◎	リーフサス	◎
				エアサス	○
				リアエアサス、ひび	
				パワステ	○
				ギヤボックスオイル	
				ハンドル	○
				擦れ	
				燃料タンク	◎
				スチール	
				300L 200L	
				デフ	
				点検項目	結果
				異音	◎
				オイル漏れ	◎
				デフロック	◎

ミッション		上物仕様	
点検項目	結果	点検項目	結果
ギア鳴き	◎	床材質	/ 木材
ギア抜け	◎		
クラッチ	◎		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	/		

**特記事項** エンジンキー2本、燃料タンクキー4本、ボデーキー2本(シリンダ固着)、フロントバンパー右コーナープロテクター欠損、右ステップメクラカバー欠損、マフラーヒートパネル曲り




**記録簿** 有 (R5/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	5			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	5	1	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	6	6	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	5	—		スベア	245/70R19.5		—

素材: スチール 備考: 3軸目左内外再生スタッドレスタイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HF WXG-LEABQ2 「2KZ7991-03」	平成27年3月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯4ケ、引出しフック9対、庫内破れキズ有り、ステンレスフェンダー、右側樹脂工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ