

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成19年2月	PA-FE82DE	Wキャブ平	FE82DE-522676	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
99,829km	140PS/103KW	M/T 5速	パキューム	長:3,350 mm 高:380 mm	幅:1,900 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目		結果	状態
エアコン		◎	リヤエアコン付き。
スターター		◎	
オルタネーター		◎	
P/W（運転席）		◎	
P/W（助手席）		◎	
坂道発進装置		◎	
異常ランプ		◎	
オーディオ		◎	
バックカメラ		◎	カラー
電格ミラー		◎	
ETC		◎	標準
タコグラフ		/	

点検項目		結果	状態
床材質		/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。運転席肘掛け固定不良。キャブブルーフ腐食・色あせ有り。
エンジンキー1本（スペア無）。

記録簿 有 (H24/11)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	3	3	
	—	—	
5	5	5	5
—	—	—	—
スベア		6	—

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	E8E188W 「202」	平成19年
【備考】丸環フック6対。前立て内板割れ。床板腐食。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----