

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成29年12月	TPG-XZU600X	塵芥車	XZU600-0016909		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
162.961km	136PS/100KW	A/T 6速		パキューム	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ ロッカーカバー にじみ
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ欠損
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり リクライニングノブ欠 損、シートカバー付き 、カバー擦れ、左シー トカバー破れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ミラーカバーキズ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	○	シャックル摩耗
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー3本、タイヤ灯欠損
記録簿 有 (R2/11、R4/11、R5/11)

タイヤ残量





単位: mm

0	0		
—	—		
2	4	2	2
—	—	—	—
スベア		1	—

タイヤサイズ			
	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		195/85R16	—
素材：スチール		備考：後輪再生タイヤ	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GR042-1434S2 「H808457925」	平成29年9月
【備考】荷箱型式:R044-14301、容積4.4立米、積載荷重重心位置:荷箱前端より1.100m、回転式、ダンプ排出、汚水タンク			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------