日付：R07. 01/29

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0536012

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成27年1月	TKG-MK38C	アルミウィング	MK38C-30479

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
763,278km	215PS/158KW	M/T　6速	エアー	長：7,220　mm 幅：2,400　mm 高：2,320　mm 門高：2,210 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルクーラー、オイルエレメントベース付近
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	○	運転席側スイッチ作動不良
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面滲み
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ汚れ、インパネポケット欠品、リヤ左右ショックアブソーバー油漏れ。
E/Gキー２本、ボディキー３本（固着使用不可）、キーレスリモコン１個。

記録簿　有（H27/4～R6/1）

◤ タイヤ残量

単位：mm

		5	5	
		—	—	
5	5	5	5	
—	—	—	—	
スペア		6	—	

◤ タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：アルミ　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS「W6D8121」	平成27年
【備考】ラッシングレール２段、庫内灯４ケ、エアーラインレール2列、ボデー左側穴あき補修跡、庫内内張り穴あき。			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG100ZH-3MRA2「14T128540N」	平成26年
【備考】PG寸法：全長1570mm　全幅2290mm　有効長1235mm　有効幅2215mm　最大荷重1000kg　ラジコン付 庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ