日付：R06. 10/23

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0536004

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年8月	TPG-FBA20	冷凍バン	FBA20-571455

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
173,366km	130PS/96KW	A/T　デュオニック　6速	バキューム	長：3,040 mm 幅：1,710 mm 高：1,780 mm 門高：1,750 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	サプライポンプ、インタークーラーホースにじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス スノコ張り

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	○	P/Sラック、にじみ
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー１本、ドアロックリモコン1ケ、ボデーキー２本、R左右ショックにじみ、天張り汚れ

記録簿　無 ()

タイヤ残量

単位：mm

6		6	
—		—	
2	3	3	2
—	—	—	—
スペア	7	—	

タイヤサイズ

	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H186085」	平成30年8月
【備考】エアリブ、庫内灯1ケ、90度ストッパー、左側スライドサイドドア、断熱厚みリア50mmサイド50mm			
冷凍機／直結	東プレ	XV22HOC-Q 「H186085」	平成30年8月
【備考】-5℃設定、30分運転23.0℃→2.5℃確認			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ