日付：R06. 12/26

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0836048

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年3月	SKG-NKR85N	高所作業車	NKR85-7022949

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
84,330km	150PS/110KW	M/T　6速	バキューム	長：　mm 幅：　mm 高：　mm 門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	パワステオイルポンプ合わせ面オイル漏れ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	アイチ	SS12A「736173」	平成24年2月

【備考】作業床高さ11.9m、作業床積載荷重200kg、3段ブーム、電工仕様、アワーメーター5892h

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

特記事項　エンジンキー2本（内1本リモコン付き）、キャブ内汚れ・キズ有り
※R5/2月：走行距離:82,202km時クラッチOH(記録簿有)

記録簿　有（H24/9～R6/1）









タイヤ残量

単位：mm

	7	4	
	—	—	
7	8	5	1
—	—	—	—
スペア	8	—	

タイヤサイズ

	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—

素材：スチール　備考：

【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ