日付：R06. 10/23

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0236088

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 4年9月	2KG-FK62FZ	クレーン付平	FK62FZ-610191
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
63,435km	240PS/177KW	M/T　6速	エアー	長：5,500 mm 幅：2,170 mm 高：690 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ・汚れ。左ドアパネル凹み。ルーフ凹み。
エンジンキー2本、キーレスリモコン1個。

記録簿　有（R5/5、R5/12）

タイヤ残量

単位：mm

	11	11	
	—	—	
11	11	7	10
—	—	—	—
スペア		14	—

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スペア		265/70R19.5	—

素材：アルミ　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パブコ	「3343 2050」	令和 4年
【備考】リヤ煽り高さ590mm。煽り内傷削れ有			
クレーン／クレーン	ユニック	URG344A 「G116861」	令和 4年7月
【備考】2.93ｔ。フックイン。ブーム4段。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ