日付：R06. 07/27

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0835002

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成26年6月	TKG-MK38L	冷凍ウィング	MK38L-13028

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
358,764km	215PS/158KW	M/T　6速	エアー	長：6,030　mm 幅：2,270　mm 高：2,170　mm 門高：2,060 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルクーラー付近オイル漏れ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ステー曲がり

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ･汚れ有り。ボディ看板跡。
フロントバンパー錆 大。ボディ前上部コーナーキャップ割れ。
エアクリーナーダクト取付ブラケット不良。
エンジンキー３本、ボディキー１本。
※H30/02月：走行158,052㎞時クラッチOH済（記録簿有り）

記録簿　有（H30/2）

タイヤ残量

単位：mm

	1	2	
	—	—	
4	5	4	3
—	—	—	—
スペア		0	—

タイヤサイズ

	225/90R17.5	225/90R17.5	
	—	—	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—
スペア		225/90R17.5	—

素材：アルミ　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	日本フルハーフ	R-MWSF3Q306250B「W6D7491」	平成26年
【備考】断熱：フロント75mm　サイド30㎜ ルーフ40mm　床50mm リヤ50㎜。（フルハーフ確認済み）LED庫内灯3個。ラッシングレール1段。水抜き穴なし。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS40A-L2「46140016513L」	平成26年
【備考】－5℃設定。１Hで26.0→5.0℃確認。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ