日付：R06. 10/23

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0636079

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 5年1月	2RG-FEA20	ドライバン	FEA20-600093-A

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
61,154km	130PS/96KW	M/T　5速	バキューム	長：4,320 mm 幅：1,770 mm 高：2,160 mm 門高：2,090 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 スマートキー１本、ドアキー（燃料タンクキー）１本、ボデーキー１本、右後方マーカー球切れ。

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

2	3		
—	—		
4	4	5	3
—	—	—	—
スペア		9	—

タイヤサイズ

	195/85R15	195/85R15	
	—	—	
195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—
スペア		195/85R15	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「22-6N2223」	令和 5年1月

【備考】ラッシングレール2段、庫内灯2個、左サイドドア、90℃ストッパー

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ