日付：R06. 07/27

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0935051

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年3月	2PG-FEA80	アルミ平	FEA80-580141

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
179,026km	150PS/110KW	A/T　デュオニック　6速	バキューム	長：4,020 mm 幅：1,790 mm 高: 600 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内汚れ・キズ。PTO付き。
エンジンキー3本、キーレスリモコン1ヶ。

記録簿　有（R4/6～R5/3）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	5	5	
	—	—	
6	5	5	5
—	—	—	—
スペア		9	—

◤ タイヤサイズ

	205/80R17.5	205/80R17.5	
	—	—	
205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
—	—	—	—
スペア		205/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	26E3　23A 「0202」	令和 2年
【備考】前方給油用オイルポンプ付き。ラッシングレール1段。給油用ホース電動巻。			
パワーゲート／垂直ゲート	新明和工業	RE06-113 「S01002449A」	
【備考】PG寸法：全長1000mm、全幅1770mm、有効長865mm、有効幅1770mm。最大荷重600kg。ラジコン付き。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ