日付：R06. 05/15

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1135053

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年9月	2KG-FC2ABA	高所作業車	FC2AB-129339

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
5,702km	240PS/177KW	M/T　6速	エアー	長：　mm 幅：　mm 高：　mm 門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	アイチ	SK27A-A2FJ7 「809287」	令和 3年

【備考】作業床高さ２７.０m、作業床積載荷重２００kg（２名）、４段ブーム、敷板４枚、アワーメーター２６８.１h

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無

特記事項　キャブ看板跡（ペイントでの塗潰し、フロントパネル、左右ドアパネル）
上物バケット 傷･凹み 有り。
キャブ内 傷･汚れ 有り。
エンジンキー１本。

記録簿　有（R3/11～R5/5）

タイヤ残量

単位：mm

	8	8		
	—	—		
8	8	8	8	
—	—	—	—	
スペア	10	—		

タイヤサイズ

	215/70R17.5	215/70R17.5	
	—	—	
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—
スペア		215/70R17.5	—

素材：スチール　備考：









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ