

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 4年8月	2KG-FK62FZ	セルフローダー	FK62FZ-610029
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
15,229km	270PS/199KW	M/T 6速	エア	長: 4,960 mm 幅: 2,250 mm 高: 195 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル 純正品

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材、鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	汚れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。
エンジンキー1本(スベア無し)、キーレスリモコン1個。
記録簿 有(R5/7)





タイヤ残量			
単位: mm			
15	15		
-	-		
15	15	15	15
-	-	-	-
スベア	9	-	

タイヤサイズ			
265/70R19.5	265/70R19.5		
-	-		
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
-	-	-	-
スベア	265/70R19.5	-	

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セルフローダー	司工業株式会社	「T22-05-102」	令和 4年
【備考】 作業灯2ケ。マルカンフック4対。スタンション穴前方2ケ。ラジコン付。ハイジャッキ。歩み板油圧式。左右廻り内側凹み・キズあり。			
ウィンチ		SL-5-1-201 「UA5440」	令和 4年6月
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ