

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成24年2月	SKG-XZU645M	幌付平ボディ	XZU645-0001129	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
112,933km	136PS/100KW	M/T 5速	ハキ्यूム	長: 3,540 mm 高: 1,790 mm	幅: 1,600 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン	
点検項目	状態
シート	◎ 破れ
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	状態
リーフサス	◎
エアサス	/
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ ステール 100L

デフ	
点検項目	状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/

特記事項 エンジンキー2本、(7/31車載 西垣) リア煽り外側補修跡

記録簿 有 (H26/1~R5/1)

タイヤ残量

単位: mm





	6	6	
	—	—	
—	—	—	—
1	1	1	1
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
—	—	—	—
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
スペア	—	—	

素材：スチール 備考：スペアタイヤ無し

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌付き平ボディ			
【備考】リア幌カーテン付、リヤアオリ高さ850mm			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------