

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年5月	TKG-FK61F	アルミウイング	FK61F-590170
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
311,021km	220PS/162KW	M/T 6速	エア	長: 6,240 mm 幅: 2,380 mm 高: 2,410 mm 門高: 2,300 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	△	割れ 取付
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	



特記事項 キャブ内汚れ、キズ。フロント左右フェンダー割れ。左ドアバイザー割れ。
E/Gキー2本、ボディキー2本、キーレスリモコン1ヶ。
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
0	1			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
2	2	2	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	8	—		スペア	225/80R17.5	—	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	649C0426	平成28年
【備考】 引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。90度ステップ(左欠品)。左サイドバンパー割れ。横ネタ曲り。リヤ左キャストング割れ。左ウイング後方曲り、補修跡有。左観音扉傷、凹み。門口左凹み。リヤステップ曲り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ