

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成28年8月	QKG-CW5XL	ミキサー	JNCMM40D4GU010849	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
73,246km	350PS/257KW	M/T	H/L 6速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ シートカバー破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D フォグランプ付き
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 オイルパン	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
		ブローバイフィルター 廻り、にじみ	P/W（運転席）	◎	ワイパー	◎		
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左ミラーカバー擦れ
水漏れ	◎		坂道発進装置	／				
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎				
排気	◎		オーディオ	◎				
マフラー	◎		バックカメラ	／				
ターボ	◎		電格ミラー	◎				
冷却水吹返	◎		ETC	／				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	◎	永久磁石式						
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	◎					デフロック	◎	





特記事項 エンジンキー2本、突入防止装置左プロテクター欠損、

記録簿 有（R1/5～R6/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	1			11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
—	—			—	—		
4	2	12	12	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
0	1	1	0	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		14	—	スペア		11R22.5 14PR	—
素材：スチール				備考：R8本再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ミキサー	カヤバ	MR4200 「NF-1076」	平成28年7月
【備考】サブシュート、清浄用水タンク、水ポンプ、ドラム容量8.3立米、電動ホッパーカバー			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】