

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年8月	2KG-FD2ABA	冷凍パン	FD2AB-123974
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
200,965km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長:6,200 mm 幅:2,260 mm 高:2,100 mm 門高:2,060 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、 汚れ 助手席破れ有り
ヘッドライト	◎	LED LEDフォグ付き
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ミラーカバー割れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー3本、ボディキー4本
記録簿 有 (R3/11~R5/1)





タイヤ残量			
単位: mm			
10	10		
—	—		
10	10	10	10
—	—	—	—
スペア	12	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V003H59-05」	令和 3年5月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯LED3ヶ、パレティナガイド、90度ストッパー、左片開きサイドドア、水抜き穴4ヶ、前後エアリブ、断熱材の厚み確認リヤ75mmサイド75mm			
冷凍機/直結	菱重	TDJSS0A-L 2 「145700471B L」	令和 3年
【備考】 -30度設定 20分で11度→1.7度確認			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D 「S2104001617」	令和 3年5月
【備考】 最大昇降質量1000kg、全長1550mm、全幅2240mm、有効幅2210mm、キャストーストッパー迄1390mm、庫内リモコン付き、ラジコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】	【ボディ内】
外装キズ	外装へこみ
うき	曲がり
サビ	補修跡
割れ	庫内キズ
	庫内へこみ
	庫内穴あき
	床汚れ