

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成25年9月	QKG-CYY77AY	クレーン付平	CYY77AY-7000771	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
553,149km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 8,800 mm 高: 380 mm	幅: 2,370 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび 8ヶ所
パワーステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。エア漏れ有。
E/Gキー1本 尿素タンクキー1本 キーレスリモコン1ヶ
記録簿 有 (H26/9～R5/10)

タイヤ残量

単位: mm





	11	12	
	—	—	
6	6	6	6
6	6	6	6
スベア		0	6

タイヤサイズ			
	<u>295/70R22.5</u>	<u>295/70R22.5</u>	
	—	—	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>

スペア		<u>295/70R22.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
素材：スチール	備考：スペア1本再生タイヤ		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	山田車体工業	N13179	平成25年
【備考】鳥居型引き出しフック16対。引き出しフック2対。スタンション穴2対。床後方丸カンフック1ヶ。床板削れ穴あき有。 前立て・台枠サビ。後方クロスメンバー腐食割れ。			
クレーン/クレーン	ユニック	URU505N 「F528394」	平成25年8月
【備考】2.93t。ブーム5段。フックイン。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------