

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年6月	2DG-FW1AHG	冷凍パン	FW1AH-102171
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,028,533km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,220 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,330 mm 門高: 2,340 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ 欠品	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 編板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。キャブチルトスイッチ蓋のロックワイヤー切れ。左右フェンダーパネル文字消し塗装あり。エア漏れあり。
E/Gキー2本、ボディキー2本(固着使用不可)、キーレスリモコン1ケ。
記録簿 有 (R1/6~R5/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	1			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	5			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	2	1	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	2	2	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	2	—		スペア	245/70R19.5		—

素材: アルミ 備考: リヤ8本再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F185649」	平成30年6月
【備考】 断熱材: サイド75mm、リヤ75mm。ラッシングレール2段。ジョロダーレール4列。水抜き穴前後2対。左サイド扉観音式。庫内灯5ケ。90度ストッパー付。庫内床後部右側ガイド曲がり。			
冷凍機/直結	東プレ	XV92LOE-V/V 「F185649」	平成30年6月
【備考】 -35℃設定。1Hで +16℃→ -14℃ 確認。			
跳ね上げゲート	新明和工業	RAM10-1456 「S90402701」	平成30年
【備考】 PG寸法: 全長1475mm 全幅2350mm 有効長1220mm 有効幅2210mm。最大荷重1000kg。プラットフォーム右後ろ修理跡(曲がり)。ラジコン付。庫内リモコン付。格納時右側ロックバー不良。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----