

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
フルハーフ	令和 2年2月		アルミ平	DFPFF241A-75098
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エア-	長: 12,610 mm 幅: 2,400 mm 高: 1,070 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	／		エアコン	／		シート	／	
オイル混入	／		スターター	／		ヘッドライト	／	
オイル漏れ	／		オルタネーター	／		ウィンカー	◎	
水混入	／		P/W（運転席）	／		ワイパー	／	
水漏れ	／		P/W（助手席）	／		ミラー	／	
燃料漏れ	／		坂道昇進装置	／		走行関係		
排気	／		異常ランプ	／		点検項目	結果	状態
マフラー	／		オーディオ	／		リーフサス	◎	
ターボ	／		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹返	／		電格ミラー	／		パワステ	／	
ミッション			ETC	／		ハンドル	／	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	／	
ギア鳴き	／		上物仕様			デフ		
ギア抜け	／		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／	木材、鉄板	異音	／	
異音	／					オイル漏れ	／	
オイル漏れ	／					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
—	—	—	—	—	—	—	—
12	12	12	12	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
12	12	12	12	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア				—	—	—	—
				スベア	—	—	—
素材: スチール				備考: スベア=装備なし			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セミトレーラー・アルミ平	日本フルハーフ	DFPFF241A 「P1A6848」	令和 2年1月
【備考】引き出しフック16対、リヤ煽り高さ870mm、リヤ床面高さ1400mm、前方格納式シートデッキ付、フェリーフック5対、左右開口物入れ付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------