

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年5月	TKG-FK71F	ドライバン	FK71F-586251
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
287,432km	220PS/162KW	M/T 6速	エアー	長：5,880 mm 幅：2,300 mm 高：2,060 mm 門高：1,980 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ヘッドカバー付近漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	△	右ミラー取付割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	パイプ亀裂	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材			
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L



デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面 取付にじみ
デフロック	/	

特記事項	キャブ内キズ汚れ、シフトレバーシフト側重い。 E/Gキー2本、ボディキー1本、キーレスリモコン1個（作動不良）。
記録簿	有（H29/5～R5/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4	4		235/70R17.5	235/70R17.5		
	—	—		—	—		
3	4	5	5	235/70R17.5	235/70R17.5	235/70R17.5	235/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				2	—		
				235/70R17.5	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	「536F6474」	平成27年
【備考】ラッシングレール4段、庫内灯6ヶ。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	新明和工業	PRAM10-1455 「S60300678」	平成27年
【備考】PG寸法：全長1560mm 全幅2345mm 有効長1300mm 有効幅2180mm 車外リモコン2個 庫内リモコン付き 最大荷重1000kg。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ