

| 車両情報 | | | | |
|----------|-------------|-------------|-------|-----------------------------|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| いすゞ | 平成28年4月 | TKG-NKR85YN | 高所作業車 | NKR85Y-7006247 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 51,999km | 150PS/110KW | M/T 6速 | ハキューム | 長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm |

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|----|----------|----|-----|--------|----|-------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ◎ | | シート | ○ | 擦れ、汚れ |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | ハロゲン |
| オイル漏れ | ◎ | | オルタネーター | ◎ | | ウィンカー | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | | P/W(運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | | P/W(助手席) | ◎ | | ミラー | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ◎ | | | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | 走行関係 | | |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ターボ | ◎ | | バックカメラ | ◎ | カラー | リーフサス | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | | 電格ミラー | ◎ | | エアサス | / | |
| | | | ETC | / | | パワステ | ◎ | |
| ミッション | | | 上物仕様 | | | ハンドル | ○ | 擦れ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 燃料タンク | ◎ | スチール 75L |
| ギア鳴き | ◎ | | 床材質 | / | 鉄板 | デフ | | |
| ギア抜け | ◎ | | | | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| クラッチ | ◎ | | | | | 異音 | ◎ | |
| 異音 | ◎ | | | | | オイル漏れ | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | デフロック | / | |
| リターダ | / | | | | | | | |

特記事項 キャブ内汚れ、傷。
エンジンキー2本、ボデーキー2本。
記録簿 無()

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|----------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm | | | | | | | |
| 6 | 6 | | | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | | |
| - | - | | | - | - | | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| スペア | 8 | - | | スペア | 215/70R17.5 | - | |
| 素材: スチール | | | | 備考: | | | |

| 上物仕様 | | | |
|---|------|----------------------|---------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 高所作業車 | タダノ | AT-146TE 「229079」 | 平成28年3月 |
| 【備考】*電工仕様。作業床高さ14.5m。最大作業半径11.8m。バケット最大積載荷重250kg又は2名。バケット部油圧ホース付。ウィンチ付(最大吊り上げ荷重490kg)。フーム3段。前方格納式。作業灯1ケ。左収納BOX付。バケットフレームカバー割れ。安全帯ロープ取付確認装置付。取説あり。アワメーター3777.2h。 | | | |
| 【備考】 | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | 点傷有 |



| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 【外装】 | | | | | 【ボデー内】 | | | | | |
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |