

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年3月	2RG-FRR90T2	アルミウイング	FRR90-7136894
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
223,294km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,230 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,400 mm 門高: 2,300 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	○	リヤエアサス、ひび
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ、アイドリングストップ付き、エア漏れあり、運転席灰皿フタ割れ欠品。
 エンジンキー1本（キーレス付、スベア無し）、ボディキー1本（固着使用不可）。




記録簿 無○

タイヤ残量			
単位: mm			
10	10		
—	—		
10	10	10	10
—	—	—	—
スベア		2	—

タイヤサイズ				
	225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	—	
スベア		225/80R17.5		—
素材: スチール		備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「WGHK422」	令和 1年
【備考】 ラッシングレール2段、鳥居型引き出しフック5対、庫内灯3ヶ、庫内床削れ。			
パワーゲート/格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-3MRA2 「21T038534N」	令和 3年
【備考】 PG寸法: 全長1575mm全幅2195mm有効長1375mm有効幅2115mm、ラジコン欠品、最大荷重1000kg。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ