

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年9月	2RG-FRR90T2	アルミウイング	FRR90-7125148
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
332,252km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,230 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,390 mm 門高: 2,290 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎					点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ			
			点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L			
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎				
異音	◎								オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎								デフロック	/	
リターダ	/										

特記事項 キャブ内キズ汚れ。アイドルストップ付。フロントフェンダーカバー外れ(応急修理有)。
エンジンキー2本 ボディキー2本(固着使用不可)
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	5	6	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		4	—	スペア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考: スペアタイヤバンク			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルーフ	DMS [W4DF823]	
【備考】 鳥居型引き出すフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。煽りヒンジサビ。右ウイング後方曲がり・キズ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ