

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年3月	TKG-FC9JJAA	冷凍パン	FC9JJA-13524
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
596.159km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 5,790 mm 幅: 2,150 mm 高: 2,100 mm 門高: 2,040 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	後左右レンズヒビ
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	キャップ左右欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ欠品	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	○	不鮮明 カメラに水入る	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		ETC	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/	アルミ 編板	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れキズ インパネポケット欠品 右ドア灰皿欠品 右ドアストッパ-取付ねじ折込 左右テールランプ取付部割れ。E/Gキー3本。燃料タンクキー(鍵回らない・給油可)。右ドアキー2本





記録簿 有(H28/12~R5/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	11	11	11	225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-	-	-	-	-		
11	11	11	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	-	-		スペア	225/80R17.5	-	

素材: スチール 備考: スタッドレスタイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	HFCJA-FEGFB6 「4TA0382-06」	平成28年
【備考】断熱75mm 側面55mm。ラッシングレール2段 左サイド扉 庫内灯3ケ 90度ストッパー付 後保冷カーテン付 リヤ台枠凹み。			
冷凍機/直結	デンソー	CG839W	平成28年
【備考】-32℃設定で(1h) +10.0℃→-7.0℃確認			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2207001602」	令和4年
【備考】*年式違い。PG寸法: 全長1555mm 有効長: 1290mm 全幅: 1980mm 有効幅1910mm 最大荷重1000kg 庫内リモコン付 ラジコン付			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ