

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年3月	2PG-CYJ77C	アルミウイング	CYJ77C-7002287
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
995,125km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,690 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,580 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ シートカバー破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED フォグ付き
オイル漏れ	○	クランクシール(フロント、リヤ)、 オイルパン オイルプレッシャー スイッチ、エレメントブ ロック、にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	メッキカバー付き、ア ンターミラーカバーメ ッキ剥げ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	○	『冷却水不足』の表示 、水量は減っていない			
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ、デジタル			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	○	2軸目シリンダ、にじみ
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	○	トップカバー にじみ				燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リターダ	◎	永久磁石式						
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項 R5/03月: 816035Km時ターボ(リンク品)交換済み、リモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、燃料タンクキー4本、ボディキー3本
 記録簿 有 (H30/6~R6/3)

タイヤ残量				
単位: mm				
10	9			
9	9			
10	9	9	9	
10	10	10	11	
スペア	11			

タイヤサイズ			
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	245/70R19.5		

素材: アルミ 備考: スペア以外スタッドレス、スペアスチールホイール





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルーフ	DKL 「W9DP588」	平成30年1月

【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯4個、引出しフック9対、ステンレスフェンダー、アルミサイドバンパー、左右貫通工具箱、右ステンレス工具箱、左樹脂工具箱、庫内汚れ小傷有り

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】	【ボデー内】
外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ	庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ