

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラック	平成30年11月	2PG-CD5CA	冷凍バン	JNCMB02C2JU036019-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
582.678km	390PS/287KW	A/T エスコット 1 2速	エア-	長:9,360 mm 高:2,280 mm	幅:2,270 mm 門高:2,110 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 1型キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。
エンジンキー1本（スペアー無）、ボデーキー2本、尿素タンクキー2本、ドアキー1本、キーレスリモコン1ヶ（使用不可）。
記録簿 有（R6/5）

タイヤ残量





単位 : mm

	11	12	
	—	—	
7	9	9	8
6	6	8	6
スベア		13	—

タイヤサイズ			
	<u>295/80R22.5</u>	<u>295/80R22.5</u>	
	—	—	
<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>
<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>
スベア		<u>295/80R22.5</u>	—
素材：スチール	備考：フロント・リヤサイズ違い		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	アルナ矢野	LA180428	平成30年
【備考】断熱リヤ75mm・サイド75mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。左右上部LED庫内灯。水抜き穴前1ヶ・後2ヶ。左片開式平度ドア。左前車高灯レンズ割れ。			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	サーモキング	UT-1200 「GLW1154569」	平成30年
【備考】-29℃設定 +22℃ → -4.2℃ 確認（1hで）。稼働時間9902h。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1003E-B3MA2 「18T070401N」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1570mm・全幅2290mm・有効長1265mm・有効幅2215mm。最大荷重1000kg。ラジコン欠品。プラットフォーム裏面曲り有。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ