

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成24年4月	SKG-XZU700M	ドライバン	XZU700-0001416
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
221,135km	136PS/100KW	A/T 6速	ハキューム	長: 3,570 mm 幅: 2,080 mm 高: 2,210 mm 門高: 2,150 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		電装関係		キャビン	
点検項目	結果	点検項目	結果	点検項目	結果
異音	◎	エアコン	○	シート	○
オイル混入	◎	スターター	◎	ヘッドライト	○
オイル漏れ	○	オルタネーター	◎	ウィンカー	◎
水混入	◎	P/W (運転席)	◎	ワイパー	◎
水漏れ	○	P/W (助手席)	◎	ミラー	○
燃料漏れ	◎	坂道発進装置	/		
排気	◎	異常ランプ	◎		
マフラー	◎	オーディオ	○		
ターボ	◎	バックカメラ	◎		
冷却水吹返	◎	電格ミラー	◎		
		ETC	/		
		タコグラフ	/		
ミッション		上物仕様		走行関係	
点検項目	結果	点検項目	結果	点検項目	結果
ギア鳴き	◎	床材質	/	リーフサス	◎
ギア抜け	◎	木材	/	エアサス	/
クラッチ	◎			パワステ	◎
異音	◎			ハンドル	○
オイル漏れ	○			燃料タンク	◎
リターダ	/				
				デフ	
				点検項目	結果
				異音	◎
				オイル漏れ	◎
				デフロック	/

**特記事項** エンジンキー1本、ドアキー2本、燃料タンクキー1本、左リヤショックにじみ、プラットホームサビ及びストップブラケット曲り、当りゴム欠損、室内汚れ

**記録簿** 有 (H25/8、H25/12、H27/11、H28/11、H30/4~R3/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			205/70R16	205/70R16		
-	-			-	-		
5	6	6	6	205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	5	-		スペア	205/70R16	-	-

素材: スチール 備考: 左前輪ショルダー傷有り





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	HXDCL-1JABYQ 「6KW0323」	平成24年4月
パワーゲート/垂直ゲート	トランテックス	TREVO6-1103 「S30305733」	平成24年4月

【備考】ラッシングレール2段、庫内灯2ケ、庫内キズ穴有り、左前車高灯破損、左サイドバンパーステー及びバンパングラつき、右サイドバンパー曲り、リヤ観音ドアストッパー曲り

【備考】最大昇降質量600kg、全長1200mm、全幅2200mm、有効幅2130mm、キャスターストッパー迄830mm、庫内リモコン作動しない

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】	【ボデー内】
外装キズ	外装キズ
外装へこみ	外装へこみ
うき	庫内キズ
曲がり	庫内へこみ
サビ	庫内穴あき
補修跡	床汚れ
割れ	