

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
マツダ	平成29年12月	TPG-LKR85R	平ボディ	LKR85-7003536
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
5,529km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: 4,360 mm 幅: 1,780 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン Fog付き
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左カパー擦れ、右ミラ ースター傷、アンダー ミラースター付け根サ ビ

▼ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

▼ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本

記録簿 有 (R1/11~R4/2、R6/2)

タイヤ残量





単位: mm

	7	7		
	—	—		
7	7	7	7	
—	—	—	—	
スベア		8	—	

タイヤサイズ			
	<u>205/80R17.5</u>	<u>205/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>205/80R17.5</u>	<u>205/80R17.5</u>	<u>205/80R17.5</u>	<u>205/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>205/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		平成29年12月
【備考】ロープフック左右9対前2ヶ後ろ4ヶ、引出しフック6対、セイコーラック、床板腐食前方浮き			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------