

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年6月	TPG-FEB50	冷凍パン	FEB50-553335
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
21,027km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長: 4,340 mm 幅: 1,930 mm 高: 1,890 mm 門高: 1,880 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左ミラーカバー擦れ、 アンダーミラーキャップ欠損
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ キーストン	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	/					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー5本




記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	6			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
5	5	5	5	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	9	—		スペア	205/85R16	—	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GFE4 「E1E C984」	平成29年5月
【備考】 ラッシングレール2段、エアリブ、水抜き穴4ヶ、LED庫内灯2ヶ(R側不灯)、左片開き式サイドドア(前ヒンジ)、断熱厚み確認リヤ100mmサイド100mm、庫内傷汚れ有り、リヤフレーム延長			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	菱重	TDJS50A-L2 「726400450BL」	平成29年
【備考】 -30℃設定(0.5h32.9℃→14.3℃)			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----