

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年3月	2PG-FS75GZ	冷凍バン	FS75GZ-500004
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
478,631km	381PS/280KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：9,250 mm 幅：2,290 mm 高：2,510 mm 門高：2,480 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル 純正品			
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	／		床材質	／	アルミ I 型キーストン	異音	◎	
異音	◎		上物仕様			オイル漏れ	○	キャリア取付面 前デフ滲み
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							

特記事項

キャブ内キズ・汚れ、アイドリングストップ付、マフラー遮熱板凹み。センターコンソール割れ。
スマートキー2個、ボディキー4本（固着使用不可）、燃料タンクキー3本。

記録簿

有（H30/6～R5/7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	15	15		265/70R19.5	265/70R19.5		
	15	15		265/70R19.5	265/70R19.5		
9	9	9	8	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
9	8	9	8	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア		10	—	スペア		265/70R19.5	—
素材: アルミ				備考:			