

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年5月	2DG-FW1AHJ	冷凍パン	FW1AH-103355	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
497,146km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,250 mm 高:2,500 mm	幅:2,280 mm 門高:2,450 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 型キーストン

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 型キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	/	
エアサス	◎	総轄エアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

点検項目	デフ	状態
	結果	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ汚れ
エンジンキー3本。ボディキー4本（固着使用不可）。キーレスリモコン1ケ。

記録簿 有 (H30/9~R5/9)

タイヤ残量

単位: mm





13	5		
12	12		
13	13	13	13
12	12	13	13
スベア		10	—

タイヤサイズ			
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
<u>スペア</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>—</u>	
素材：アルミ	備考：		

素材：アルミ 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本トレクス	10-17216-1	平成29年
【備考】断熱：リヤ75mm・サイド75mm。ラッシングレール2段。ジョロダーレール4列。フェリーフック2対。リヤステップ曲がりキズ。 左右上部LED庫内灯。水抜き穴前後2対。間仕切り。左片開き式サイド扉。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	サーモキング	SLXe400 「GLW1097314」	平成30年4月
【備考】2エバ（リヤエバ高さ2290mm） -29℃設定 +25℃ → -11.2℃ 確認（1hで）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------