

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成26年7月	TDG-NKS85AD	ダンプ	NKS85-7005474	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
93,229km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長:3,000 mm 高:310 mm	幅:1,590 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー オイル漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	/				
クラッチ	◎		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	スチール 80L			
リターダ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	鉄板	異音	◎				
			オイル漏れ	○	キャリア取付面 オイル滲み			
			デフロック	/				

特記事項 エンジンキー2本、天井凹み有り (2/20スペア車載済 西垣)

記録簿 有 (H26/10~R5/12)

タイヤ残量

単位：mm

7

6

—

—

5

5

6

6

—

—

—

—

スベア

4

—

タイヤサイズ

205/70R16

205/70R16

—

—

205/70R16

205/70R16

205/70R16

205/70R16

—

—

—

—

スベア

205/70R16





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR2-0110SY 「S50476767」	平成26年4月
【備考】前壁補強2本、手動コボレーン、コボレーンストッパー、スコップ掛け、リヤゲートストッパーピン			
【備考】			
【備考】			

	外装状態		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----