

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
東邦	平成24年4月		アルミウイング	TH28H7N2-80231
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エア	長: 12,640 mm 幅: 2,370 mm 高: 2,320 mm 門高: 2,250 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	/		エアコン	/		シート	/	
オイル混入	/		スターター	/		ヘッドライト	/	
オイル漏れ	/		オルタネーター	/		ウィンカー	◎	
水混入	/		P/W (運転席)	/		ワイパー	/	
水漏れ	/		P/W (助手席)	/		ミラー	/	
燃料漏れ	/		坂道発進装置	/				
排気	/		異常ランプ	/		走行関係		
マフラー	/		オーディオ	/		点検項目	結果	状態
ターボ	/		バックカメラ	○	作動未確認	リーフサス	/	
冷却水吹返	/		電格ミラー	/		エアサス	◎	
			ETC	/		パワステ	/	
ミッション			タコグラフ	/		ハンドル	/	
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	/	
ギア鳴き	/		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	/		床材質	/	木材、鉄板	点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	/	
異音	/					オイル漏れ	/	
オイル漏れ	/					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 エア漏れ有。
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア	—	—		スベア	—	—	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	北海道車体	12 1 128	
【備考】 引き出しフック12対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。センターポール1本。ウイングスイッチ前後2対。アウトリガー錆。前立て下部左右腐食穴あき有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ