

| 車 両 情 報 |         |     |        |               |        |    |
|---------|---------|-----|--------|---------------|--------|----|
| 車名      | 初年度登録   | 型式  | 形状     | 車台番号          |        |    |
| トレクス    | 平成22年6月 |     | 土砂禁ダンプ | PFB24102-2814 |        |    |
| 走行      | 馬力      | シフト | ブレーキ   | ボディ内寸         |        |    |
|         |         |     | エア-    | 長:            | mm 幅:  | mm |
|         |         |     |        | 高:            | mm 門高: | mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ／  |    |
| オイル混入 | ／  |    |
| オイル漏れ | ／  |    |
| 水混入   | ／  |    |
| 水漏れ   | ／  |    |
| 燃料漏れ  | ／  |    |
| 排気    | ／  |    |
| マフラー  | ／  |    |
| ターボ   | ／  |    |
| 冷却水吹返 | ／  |    |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ／  |    |
| ギア抜け  | ／  |    |
| クラッチ  | ／  |    |
| 異音    | ／  |    |
| オイル漏れ | ／  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係      |    |       |
|-----------|----|-------|
| 点検項目      | 結果 | 状態    |
| エアコン      | /  |       |
| スターター     | /  |       |
| オルタネーター   | /  |       |
| P/W (運転席) | /  |       |
| P/W (助手席) | /  |       |
| 坂道発進装置    | /  |       |
| 異常ランプ     | /  |       |
| オーディオ     | /  |       |
| バックカメラ    | /  |       |
| 電格ミラー     | /  |       |
| ETC       | /  |       |
| タコグラフ     | /  |       |
| 上物仕様      |    |       |
| 点検項目      | 結果 | 状態    |
| 床材質       | /  | ステンレス |

| キャビン   |    |    |
|--------|----|----|
| 点検項目   | 結果 | 状態 |
| シート    | ／  |    |
| ヘッドライト | ／  |    |
| ウィンカー  | ◎  |    |
| ワイパー   | ／  |    |
| ミラー    | ／  |    |
| 走行関係   |    |    |
| 点検項目   | 結果 | 状態 |
| リーフサス  | ◎  |    |
| エアサス   | ／  |    |
| パワステ   | ／  |    |
| ハンドル   | ／  |    |
| 燃料タンク  | ／  |    |
| デフ     |    |    |
| 点検項目   | 結果 | 状態 |
| 異音     | ／  |    |
| オイル濡れ  | ／  |    |
| デフロック  | ／  |    |

特記事項 リヤバンパー左側腐食曲がり、左リヤフェンダー曲がり、ナンバーランプ破損

記録簿 無○

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

|     |    |    |    |
|-----|----|----|----|
| —   | —  | —  | —  |
| 10  | 11 | 9  | 8  |
| 9   | 10 | 10 | 11 |
| スベア |    | 4  | —  |

| タイヤサイズ       |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| —            | —            | —            | —            |
| 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| —            | —            | —            | —            |
| スペア          | 295/80R22.5  | —            | —            |
| 素材：スチール      | 備考：          |              |              |

| 上物仕様                                                        |         |                         |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------|
| 上物名                                                         | メーカー    | 型式「製造番号」                | 年式      |
| 土砂禁ダンブ                                                      | 末広自動車工業 | DD30-60<br>「YK1004-002」 | 平成22年6月 |
| 【備考】電動コボレーン、油圧カブラー径：日東350型-6S（高圧）350型-8S（低圧）、スコップ掛け2ヶ、動作未確認 |         |                         |         |
|                                                             |         |                         |         |
| 【備考】                                                        |         |                         |         |
|                                                             |         |                         |         |
| 【備考】                                                        |         |                         |         |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 中       | 無  |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|