

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|-------------|---------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 日野 | 平成27年3月 | TKG-FD7JLAG | アルミウイング | FD7JLA-16817 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 681,561km | 240PS/177KW | M/T 6速 | エア | 長: 6,270 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,410 mm 門高: 2,330 mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | |
|-------|----|-----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ○ | 振動有 |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |

| ミッション | | |
|-------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | / | |

| 電装関係 | | |
|-----------|----|------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W (運転席) | ◎ | |
| P/W (助手席) | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ◎ | カラー |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ◎ | 標準 |
| タコグラフ | ◎ | アナログ |

| 上物仕様 | | |
|------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 床材質 | / | 木材 |

| キャビン | | |
|--------|----|----------------------------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| シート | ○ | 破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ シートカバー破れ |
| ヘッドライト | ◎ | HID |
| ウィンカー | ◎ | 左テールレンズヒビ |
| ワイパー | ○ | 左右アームカタ、ウォッシャースイッチ破損(ウォッシャー液出ない) |
| ミラー | ○ | 左ミラーキャップ欠損、右ミラーブラケット錆 |

| 走行関係 | | |
|-------|----|-----------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ◎ | リヤエアサス |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | ○ | 擦れ、エグレ |
| 燃料タンク | ◎ | スチール 200L |

| デフ | | |
|-------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | / | |

特記事項 エンジンキー1本、燃料タンクキー1本、ボデーキー1本、室内汚れ、キャブ内ヘッド床板欠損、右キャブマウントブッシュグリス漏れ、サイドマーカー不灯箇所有り

記録簿 無 ○





| タイヤ残量 | | | |
|--------|----|---|---|
| 単位: mm | | | |
| 6 | 5 | | |
| - | - | | |
| 8 | 8 | 9 | 8 |
| - | - | - | - |
| スペア | 12 | - | |

| タイヤサイズ | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | |
| | - | - | |
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| - | - | - | - |
| スペア | 225/80R17.5 | - | |

素材: スチール 備考: 左右Fタイヤ段減り

| 上物仕様 | | | |
|--|---------|------------------------------|---------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| アルミウイング | トランテックス | HFDLK-MDAA8J 「4KZ6050-50」 | 平成27年1月 |
| 【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯3ケ、引き出しフック5対、セイコーラック、庫内キズ汚れ有り、左右工具箱(左ステンレス) | | | |
| 【備考】 | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | 飛石有(リペア 不可) |



【外装】

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】