

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年11月	TKG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7102251
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
137,486km	190PS/140KW	M/T 6速	エア－	長：5,410 mm 幅：2,170 mm 高：400 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	右キャップ欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材			
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。左フロントフェンダー前側割れ。左右リヤフェンダー腐食欠け。
左ドア補修跡有り。
エンジンキー2本（1本キーレス付・作動不良）。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—			—	—		
10	11	11	11	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	225/90R17.5	—	—
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			
【備考】アオリローブ穴4対。床補修跡あり。左右バーチカルロック曲がり。			
クレーン／クレーン	タダノ	TM-ZE303HR 「KC4290」	平成28年10月
【備考】2.93t。ブーム3段。フックイン。ラジコン付。アウトリガー標準幅。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】