

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成29年12月	QPG-GK5XAB	トラクタ	JNCMM90A9JU026703
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
351,471km	410PS/302KW	A/T エスコット 12速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	／		パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション						燃料タンク	◎	アルミ 400L
点検項目	結果	状態	上物仕様					
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎		床材質	／	アルミ 縞板	デフ		
クラッチ	／					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	





特記事項 エンジンキー2本

記録簿 有 (H30/3～R3/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
11	9	8	10	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				—	—	—	—
				素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-1300 「1213780」	平成29年
【備考】 第5輪荷重11500kg キャパシティ13000kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ