3付:R07.07/30	<b>9</b> 63 68			管理番号: 1236086			11 124
		車両帽					仕様 
車名	初年度登録	型式 型式	形状	車台番号	上物名	メーカー	型式「製造番号」
いすゞ	平成26年2月	QKG-CXZ77AT	ダンプ	CXZ77AT-7005059	ダンプ	極東開発工業	「13U030178N」
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	【備考】コーションプレート破れた	iり。電動コボレーン。スコップ掛け 	。自重計。製造番号メーカーに確認済。
544,411km	400PS/294KW	M/T H/L 8速	エアー	長:5,090 mm幅:2,200 mm 高:480 mm門高: mm		T	
○:良好 ○:通常	走行問題なし Δ:	要修理    /:装備無し	· ※あくまでも当	当社判断基準によるものです	【備考】		
<ul><li>▼ エンジン 点検項目 結果</li></ul>	, 状態	▼ 電装関係 点検項目 結果	状態	<ul><li>▼ キャビン</li><li>点検項目 結果 状態</li></ul>			
異音 ◎		エアコン ◎		シート 0 へたり			
オイル混入 ◎ オイル漏れ ◎		スターター ◎ オルタネーター ◎	••••••	ヘッドライト ◎ HID ウィンカー ◎	【備考】		
水混入    ◎	•••••	P/W (運転席) 🔘	•••••	ワイパー ◎			
水漏れ ◎		P/W (助手席) ◎		ミラー 🖢 🔘		======================================	
燃料漏れ ◎		坂道発進装置  ◎			ナ・ブラーン・		
排気 ◎			ッドライトオートレ リング異常ランプ点	▶ 走行関係 点検項目 結果 状態	キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび
マフラー 0 1 ターボ 0		灯		点快項目 和未 初想 リーフサス ◎	有	確認済	<b>小</b>
令却水吹返 ◎	•••••	オーディオ ◎		エアサス /			
<b>ア</b> ミッショ		バックカメラ / / 電格ミラー ◎	•••••	パワステ ◎			
点検項目 結果	状態	ETC ◎ 標	隼	ハンドル O 擦れ ハンドルカバー付き			
ギア鳴き ◎		タコグラフ ◎ ア	ナログ	フチール			<b>外装</b> キズ
ギア抜け ◎		▶ 上物仕様		燃料タンク © 290L			+4
クラッチ ◎		点検項目 結果	状態	<b>ア</b> デフ			
異音 ◎		床材質 / 鉄	· 反	点検項目 結果 状態			
オイル漏れ ■ ◎ ■ リターダ   / ■	•••••			異音			
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	•••••			オイル漏れ ⑥			
				デフロック 🌑	サビ		
<u>・</u> 性到束項 エンパンパー		本。燃料タンクキー3本。					
特記事項 エンファイ 記録簿 有(R1/7~		TO MINTED DE DE COMO					
タイヤ	· 残量	•	タイヤ				П
	単位: mr	<u>m</u>					
2	1		11R22.5 14PR	11R22.5 14PR			

鳴き       ⑤       タコグラフ       ⑥       アナログ       燃料タンク       ⑥       スチール 290L         ッチ       ⑥       点検項目       結果       状態       ア デフ 点検項目       結果       状態         ル漏れ       ⑥       大材質       /       鉄板       異音       ⑥       オイル漏れ       ⑥         ご事項エンジンキー2本。リモコンキー1本。燃料タンクキー3本。       環第 有 (R1/7~R6/10)       (R1/7	外装 キズ 外装 キズ サビ サビ
タイヤ残量 ▼ タイヤサイズ <u>単位:mm</u> 2 1 1 11R22.5 14PR 11R22.5 14PR	
	外装   外装   外装     キズ   キズ   キズ     キズ   キズ   キズ
	【

年式

平成26年2月

飛石

点傷有