

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年5月	QKG-CYJ77A	アルミ平	CYJ77A-7006540
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
885,119km	380PS/279KW	セミA/T	スムーサー 1 2速	長：9,400 mm 幅：2,400 mm 高：680 mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース、エアコンプレッサー付近	オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー外れ、鏡面劣化
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	ハンドルカバー付き
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リターダ	／							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	○	キャリア取付面 オイルしみ
						デフロック	◎	

特記事項	エンジンキー2本、リモコンキー1本、燃料タンクキー2本、アドブルータンクキー2本
記録簿	有（H25/8～R6/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	2		245/70R19.5	245/70R19.5		
	7	7		245/70R19.5	245/70R19.5		
0	1	0	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	3	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				3	ー		
素材：スチール				備考：2軸目2本、リヤ左4本スタッドレス装着			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	喜多村製作所	「T50950」	平成25年4月
【備考】前壁フック1ヶ、作業灯2ヶ、ツイストロック2対、スタンション穴9箇所、床フック26対、幌シート用台枠3本、幌シート台枠用穴18対、リヤ煽り足掛け1箇所、ロープフック26対、7方開、リヤ煽り高さ570mm、床板腐食有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ