

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成28年10月	QKG-CG5ZA	アルミウイング	JNCMM90G6GU012206	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
499,312km	410PS/302KW	M/T H/L 6速	エア－	長：9,610 mm 高：2,550 mm	幅：2,380 mm 門高：2,490 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバーしみ。 オイルエレメントベース付近しみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左ドアウィンカーヘコ ミ。
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	△	エアードライヤシステムランプ点灯			
マフラー	◎		オーディオ	／				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項	キャブ内、キズ、汚れ。キャブ看板消し塗装有り。 インパネポケット欠品。 エンジンキー4本。キーレスリモコン1ヶ(作動不良)。燃料タンクキー2本。尿素タンクキー2本。 エアジョロダーコントロールボックスフタキー2本。
記録簿	有 (H28/12～R6/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
0	0	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	2	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				7	ー		
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「699A3218」	平成28年
【備考】 ラッシングレール1段。エアジョロダー4列。スタンション穴2ヶ。引出しフック10対。90度ストッパー。庫内灯4ヶ。 ボディ看板消し塗装有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ