

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成21年3月	BDG-XZU304E	高所作業車	XZU304-1009042
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
78.001km	136PS/100KW	M/T 5速	ハキューム	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	エンジンブロック後部 カバーオイル滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	擦れ
			タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 80L
			点検項目	結果	状態	デフ		
			ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		オイル漏れ	◎		異音	◎	
クラッチ	◎		デフロック	／				
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項	キャブ内 傷・汚れ 有り エンジンキー2本 H28/06：走行44,938km時クラッチOH済（記録簿有り）
記録簿	有（H23/9～H26/9、H28/6、H30/9、R2/8～R6/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
9	9	9	9	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		10	—	スペア		205/85R16	—
				素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	アイチ	SS12A 「726895」	平成21年2月
【備考】3段式伸縮ブーム 作業床高さ11.9m 作業床積載荷重200kg アワメーター6767.8h			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ