

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年12月	TPG-FEA50	冷凍パン	FEA50-560359	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
87,560km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長: 3,040 mm 高: 1,450 mm	幅: 1,660 mm 門高: 1,430 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション 結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ I型キーストン

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	アンダーミラー取付割れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L ×1

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ
エンジンキー3本 ボディーキー3本 キーレスリモコン1ヶ
記録簿 有 (R2/9~R5/12)

▼ **タイヤ残量**

単位: mm

	6	6	
	—	—	
2	2	2	2
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ





205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—

スペア
—
—

素材：スチール 備考：スペアー無し リヤタイヤ4本ひび割れ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F181965	平成29年12月
【備考】断熱：リヤ75mm、サイド75mm。庫内灯2ケ。水抜き穴前後2対。左片開き式サイド扉。ステップ曲り。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XL22LSC-P	平成29年12月
【備考】-30℃設定 +7.0℃ → -24.5℃ 確認(1h)。稼働時間2,644h。スタンバイケーブル付。前方エバ下高さ 1,270mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----