

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
東急	平成12年6月		平ボディ	玉 [44] 0222玉		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
			エア-	長: 9,660 高:	mm 幅: 2,990 mm 門高:	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	/	
スターター	/	
オルタネーター	/	
P/W (運転席)	/	
P/W (助手席)	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	/	
オーディオ	/	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材、鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	○	エア漏れ
パワステ	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

特記事項 エアサスマグネットスイッチ部エア漏れ。

記録簿 無 ()

タイヤ残量





単位: mm

—	—	—	—
14	14	14	14
13	13	13	13
スベア	—	—	

タイヤサイズ			
—	—	—	—
275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
—	—	—	—
スペア	—	—	—
素材：スチール	備考：スペア無し		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セミトレラー	東邦車輛	TD181-1 「G001」	平成12年6月
【備考】低床寸法：長さ6940×幅2990・床面地上高約440mm。高床寸法：長さ2720×幅2990・床面地上高役1110mm。 ツイストロック3対。センター丸カンフック5ヶ。スタンション穴7対。連結ピン上部エアサス付。床板腐食穴有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
その他（ボデーコーション有）	確認済	小	



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------