

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	小平産業	「A1205027」	平成24年6月
【備考】5方開、ロープフック左右13対後ろ4ヶ、鳥居上当て木、右前アオリ内側破れ(テープ補修)、左後ろアオリ内側当て板補修、根太食い込み、床アオリ傷汚れ有り、右側ステンレス工具箱			

【備考】

【備考】			

ミッション			ETC		
点検項目	結果	状態		/	
ギア鳴き	◎		タコグラフ	○	アナログ チャート紙の蓋閉まらない、動作OK
ギア抜け	◎				
クラッチ	◎				
異音	◎				
オイル漏れ	◎				
リターダ	/				

上物仕様			パワステ		
点検項目	結果	状態		/	
床材質	/	木材			○ ギヤボックスオイルにじみ
					◎ 擦れ
					◎ スチール100L

デフ			燃料タンク		
点検項目	結果	状態		/	
異音	◎				
オイル漏れ	◎				
デフロック	/				

記録簿 有 (H24/12、R5/11)

Figure 1 consists of two line drawings of a vehicle on a blue grid background. The left drawing is a front view of a car. It has labels '外装キズ' (Exterior Damage) on the upper left and right fenders, and 'サビ' (Rust) on the lower center bumper area. The right drawing is a side profile of a truck. It has labels '外装キズ' (Exterior Damage) on the upper roof area, the front fender, the rear fender, the rear door, and the rear bumper. The rear door label also includes '庫内穴あき' (Interior Hole) below it.

【ポデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------