

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成28年3月	QPG-CG5ZA	アルミウイング	JNCMM60G8GU001674
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
559,326km	380PS/279KW	A/T エスコット 1 2速	エア－	長：9,600 mm 幅：2,400 mm 高：2,600 mm 門高：2,540 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 付近にじみCCVケース にじみ	オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L
リターダ	／							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。インパネポケット欠品。助手席灰皿固定不良。
※R4.4/4 走行距離：416,683km時クラッチオーバーホール（記録簿有り）。
エンジンキー1本（スベア無し）。ボデーキー2本。燃料タンクキー2本。尿素タンクキー2本。キーレスリモコン1ケ。
記録簿 有（H29/7、R3/2～R4/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	5	3		245/70R19.5	245/70R19.5		
	5	4		245/70R19.5	245/70R19.5		
4	4	2	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	4	4	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	0	ー		スベア	245/70R19.5	ー	
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8DB189」	平成28年
【備考】 鳥居型引き出しフック10対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。90度ストッパー。 エアジョロダーレール4列。リヤステップへこみ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ