

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成21年1月	BKG-FD7JLYA	アルミウィング	FD7JLY-10715
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
309,055km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,270 mm 幅: 2,385 mm 高: 2,400 mm 門高: 2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	ハロゲン レンズ濁り
オイル漏れ	○	ロッカーケース ブローバイホースしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	左右アームガタ
水漏れ	○	ウォーターポンプ にじみ跡	P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	一部ボタン作動不能			
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	結果	状態	
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎	アナログ	エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/							
上物仕様			デフ			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	結果	状態	
床材質	/	木材	異音	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	/				




特記事項 エンジンキー１本、ボデーキー１本（シリンダ固着）、室内汚れ、突入防止装置左右コーナープロテクター欠損、キャビン及びボデー塗装剥がれ有り、運転席ドア灰皿破損

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
4	5	9	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		10	—	スベア		225/80R17.5	—
				素材: スチール 備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDLB-MAAAQH 「4KS6242-13」	平成20年12月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯3ケ、引き出しフック5対、庫内キズ汚れ有り、床板補修有り、床板一部破損、ウイングユニット及び後側シリンダ廻りよりオイルにじみ、右側工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------