

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 3年6月	2PG-FRR90T2	冷凍パン	FRR90-7160212
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
199,661km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,300 mm 幅: 2,110 mm 高: 2,150 mm 門高: 2,110 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	○	ジャックル摩耗
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。
エンジンキ-4本。ボデーキ-4本。
記録簿 有 (R3/7~R6/9)

タイヤ残量





単位: mm

10	10		
—	—		
10	10	10	10
—	—	—	—
スベア		10	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	V030G02-02	令和 2年
【備考】断熱：リヤ75mm。サイド75mm。庫内灯4ヶ。ラッシングレール2段。前後水抜き穴2対。90度ストッパー。左サイド扉片開き式。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV82LSCRA0-U 「HC20041」	令和 2年11月
【備考】断熱：-30℃設定 +3℃ → -22℃（1h）確認。稼働時間2051h。加温装置付き。スタンバイコード付			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「F20T098179N」	令和 2年
【備考】PG寸法：全長1575mm。全幅2090mm。有効長1375mm。有効幅2015mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付き。右バンパー部割れ。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------