

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	令和 3年8月	2PG-FRR90T2	冷凍パン	FRR90-7170657	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
66,783km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,300 mm 高:2,150 mm	幅:2,110 mm 門高:2,110 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。
エンジンキー1本（キーレス付）、エンジンキー2本、ボデーキー4本。
記録簿 有（R3/12～R6/12）

タイヤ残量





単位: mm

	4	4	
	—	—	
5	4	3	4
—	—	—	—
スベア		12	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V002H41-01」	令和 3年
【備考】断熱材：サイド75mm、リヤ75mm。ラッシングレール2段。左サイド扉片開き式。 90度ストッパー。庫内灯4ケ。水抜き穴前後2対。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV82LSCRA0-U 「HC21010」	令和 3年6月
【備考】 -30℃設定 +4.5℃ → -18.0℃ （1h） 確認。 加温装置付。 稼動時間1293h。スタンバイコード付			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「21T058115N」	令和 3年
【備考】PG寸法：全長1575mm 全幅2090mm 有効長1375mm 有効幅2015mm。 庫内リモコン付。最大荷重1000kg。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----